

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考
ホンダ	CR-V	ワゴン	H13.09 ~ H18.10	RD4~7系	VC53	VC48 注2(50)	
			H18.10 ~	RE3/RE4系	VC65	VC40 注2(30)	Aピラー干渉回避のためサイズダウン
	S2000	2ドアオープン	H11.04 ~	AP1/AP2系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	Z	3ドアワゴン	H10.10 ~ H14.01	PA1系	VC48	VC30 注2(40)	
	アヴァンシア	ワゴン	H11.09 ~ H15.07	TA1~4系	VC60	VC43 注2(50)	
	アクティ	バン	H11.06 ~	HH5/HH6系	VC43	VC38	
	アコード	4ドアセダン	H14.10 ~ H20.12	CL7~9系	VC65	VC38 注1(40)	
		ワゴン	H14.11 ~ H20.12	CM1~3系	VC65	VC38 注1(40)	
	インスパイア	4ドア	H10.10 ~ H15.06	UA4/UA5系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
			H15.06 ~ H19.12	UC1系	VC65	VC43 注2(40)	
	インテグラ	3ドアクーペ	H13.07 ~ H18.06	DC5系	VC60	VC50 注1(40)	
		4ドア SJ	H8.03 ~ H13.07	EK3系	VC50	VC45 注1(20)	
	エアウェイブ	ワゴン	H17.04 ~	GJ1/GJ2系	VC60	VC35 注1(50)	
	エディックス	5ドア	H16.07 ~	BE1~4/BE8系	VC60 注3	VC43 注2(30)	ブレード間 隙間確保の為サイズ変更
	エリシオン	5ドア	H16.05 ~	RR1~6系	VC65	VC60 注1(30)	
	オデッセイ	ワゴン	H11.12 ~ H15.10	RA6~9系	VC60	VC60	
			H15.10 ~ H20.10	RB1/RB2系	-	-	取り付けクリップサイズが、12×4のため不適合
			H20.10 ~	RB3/RB4系	VC65	VC43	
	クロスロード	5ドアワゴン	H19.02 ~	RT1~4系	VC55	VC48	
	ザッツ	5ドア	H14.02 ~	JD1/JD2系	VC48	VC35 注1(60)	
	シビック	3ドア/4ドアフェリオ	H7.09 ~ H12.09	EK系	VC50	VC45 注1(20)	
		3ドア (タイプR)	H13.12 ~ H17.09	EP系	-	-	取り付けクリップサイズが、9×3のため不適合
		4ドアフェリオ/5ドア	H12.09 ~ H17.09	ES/ET/EU系	VC60	VC38	
		4ドアセダン	H17.09 ~ H19.09	FD系	-	-	取付部特殊形状のため取り付けできません。
			H19.09 ~	FD系	VC65	VC60 注4	
	ステップワゴン	ワゴン	H8.05 ~ H13.04	RF1/RF2系	VC50	VC48 注1(50)	
			H13.04 ~ H17.05	RF3~RF8系	VC60	VC40 注1(40)	
			H17.05 ~	RG1~4系	VC65	VC30 注2(30)	Aピラー干渉回避のためサイズダウン
	ストリーム	5ドア	H12.10 ~ H18.07	RN1~5系	VC60	VC35	
			H18.07 ~	RN6~9系	VC65	VC35 注1(30)	
	セイバー	4ドアセダン	H10.10 ~ H15.06	UA4/UA5系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	ゼスト	5ドア	H18.03 ~	JE1/JE2系	VC53	VC38	
パートナー	バン	H18.03 ~	JG3系	VC60	VC35 注1(50)		
パモス	ワゴン	H11.06 ~	HM1/HM2系	VC43	VC38		
パモス ホビオ	プロ・バン	H15.04 ~	HJ1/HJ2系	VC43	VC38		
	ワゴン	H15.04 ~	HM3/HM4系	VC43	VC38		
フィット	5ドア	H13.06 ~ H19.10	GD1~4系	VC50	VC38		
		H19.10 ~	GE6~9系	VC65	VC35		
フィット アリア	4ドアセダン	H14.12 ~	GD6~9系	VC60	VC35		
フリード	ワゴン	H20.05 ~	GB3/GB4系	VC65 注5	VC35 注5		
モビリオ	5ドアワゴン	H13.12 ~ H20.05	GB1/GB2系	VC55	VC45		
モビリオスパイク	5ドアワゴン	H14.09 ~ H20.05	GK1/GK2系	VC55	VC45		
ライフ	5ドアワゴン	H10.10 ~ H15.09	JB1~4系	VC48	VC35		
		H15.09 ~ H20.11	JB5~8系	VC53	VC30 注1(20)		
		H20.11 ~	JC1/JC2系	VC53	VC30		
ラグレイト	5ドアワゴン	H11.06 ~ H16.05	RL1系	VC60	VC50 注2(40)		
レジェンド	4ドア	H8.02 ~ H16.10	KA9系	VC55	VC48 注1(30)		
		H16.10 ~	KB1系	-	-	取付部特殊形状のため取り付けできません。	
マツダ	AZ-オフロード	3ドアワゴン	H10.10 ~	JM23W	VC45	VC38 注2(60)	
	AZ-ワゴン	ワゴン	H6.09 ~ H10.10	CY/CZ系	VC45	VC40 注1(50)	
			H10.10 ~ H15.10	MD系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
			H15.10 ~ H20.09	MJ21S/MJ22S系	VC48 注1(40)	VC40 注1(50)	
			H20.09 ~	MJ23S系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	MPV	ワゴン	H11.06 ~ H18.02	LW系	VC60	VC60	
	RX-7	2ドアクーペ	H3.12 ~ H14.08	FD3S	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	RX-8	4ドア	H15.04 ~	SE3P	VC50 注5	VC45 注1(30)注5	
	アクセラ	4ドア/5ドア	H15.10 ~	BK系	VC53 注5	VC48 注5	
	アテンザ	4ドア/5ドア	H14.05 ~ H20.01	GG系	VC55 注5	VC45 注1(20)注5	
4ドアセダン		H20.01 ~	GH# #P系	VC60 注1(30)注5	VC40 注5		
5ドア		H20.01 ~	GH# #S系	VC60 注1(30)注5	VC40 注5		
ワゴン		H14.06 ~ H20.01	GY系	VC55 注5	VC45 注1(20)注5		
		H20.01 ~	GH# #W系	VC60 注1(30)注5	VC40 注5		

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。  
 カッコ( )内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。  
 走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。  
 カッコ( )内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。  
 走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。  
 走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。