

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考	
スバル	R1	3ドア	H17.01 ~	RJ系	VC55	VC35 注1(10)		
	R2	5ドア	H15.12 ~	RC系	VC55	VC35 注1(10)		
	インプレッサ	4ドア		H12.08 ~ H19.06	GD系	VC55	VC40 注2(10)	
		ワゴン		H12.08 ~ H19.06	GG系	VC55	VC40 注2(10)	
		5ドア (STI以外)		H19.06 ~	GH系	VC60	VC40	
		5ドア STI		H19.10 ~	GR系	VC60	VC40	
	ヴィヴィオ	3ドア/5ドア/マルチトップ		H4.03 ~ H10.10	KK/KW/KY系	VC48	VC35 注2(30)	
	エクシーガ	ワゴン		H20.06 ~	YA4/YA5系	VC60	VC45	
	サンバー	バン		H11.02 ~	TV系	VC43	VC43 注1(50)	
		ワゴン		H11.10 ~	TW系	VC43	VC43 注1(50)	
	ステラ	5ドア		H18.06 ~	RN1/RN2系	VC55	VC35 注1(20)	
	フォレスター	ワゴン		H14.02 ~ H19.12	SG系	VC55	VC45 注2(40)	
				H19.12 ~	SH系	VC60	VC45	
	プレオ	ワゴン/バン		H10.10 ~	RA/RV系	VC50	VC43 注1(50)	
	レオーネ	バン		H11.06 ~ H13.01	Y11系	VC55	VC38 注2(20)	
	レガシィ	4ドアセダン		H5.10 ~ H10.12	BD系	VC53	VC48 注1(50)	
		4ドアセダン(B4)		H10.12 ~ H15.06	BE系	VC55	VC48 注2(30)	
				H15.06 ~	BL系	VC60	VC45 注1(20)注5	
		アウトバック		H15.10 ~	BP系	VC60	VC45 注1(20)注5	
		ツーリングワゴン		H5.10 ~ H10.06	BG系	VC53	VC48 注1(50)	
			H10.06 ~ H15.05	BH系	VC55	VC48 注2(30)		
			H15.05 ~	BP系	VC60	VC45 注1(20)注5		
ランカスター		H9.08 ~ H10.06	BG系	VC53	VC48 注1(50)			
		H10.06 ~ H15.05	BH系	VC55	VC48 注2(30)			
スズキ	Kei	3ドア/5ドア	H10.10 ~	HN1#/HN2#系	VC48	VC38 注2(40)		
	MRワゴン	5ドアワゴン	H13.12 ~ H18.01	MF21S系	VC53	VC30 注2(50)		
			H18.01 ~	MF22S系	VC50	VC35 注1(50)		
	SX4	4ドアセダン		H19.07 ~	YC11S系	VC65	VC35	
		5ドア		H18.07 ~	YA#1S/YB#1S系	VC65	VC35	
	アルト	3ドアセダン/5ドアセダン		H10.10 ~ H16.09	HA12S・22S・23S系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
		3ドアバン		H10.10 ~ H17.01	HA12V/HA23V系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
		5ドアセダン		H16.09 ~	HA24S系	VC45	VC40 注1(50)	
		5ドアバン		H17.01 ~	HA24V系	VC45	VC40 注1(50)	
		ワークス		H10.10 ~ H12.12	HA12/HA22系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	アルトラパン	5ドア		H14.01 ~ H20.11	HE21S系	VC40	VC38 注2(50)	
	エスクード	3ドア/5ドア		H17.05 ~	TD#4W/TA74W系	VC55	VC48	運転席側アームのばね圧が強すぎるため、3サイズUPIに設定しています。
	エブリイ	バン		H11.01 ~ H17.08	DA52V・62V/DB52V系	VC40	VC40	
				H17.08 ~	DA64V系	VC40	VC40 注1(20)	
		ワゴン		H11.06 ~ H17.08	DA52W/DA62W系	VC40	VC40	
			H17.08 ~	DA64W系	VC40	VC40 注1(20)		
	シボレークルーズ	5ドア		H13.11 ~	HR5#S/HR8#S系	VC48	VC45 注1(20)	
	ジムニー	3ドアワゴン		H10.10 ~	JB23W系	VC45	VC38 注2(60)	
	ジムニーシエラ	3ドアワゴン		H14.01 ~	JB43W	VC45	VC38 注2(60)	
	ジムニーワイド	3ドアワゴン		H10.01 ~ H14.01	JB33/JB43W	VC45	VC38 注2(60)	
スイフト	3ドア/5ドア		H12.02 ~ H18.03	HT5#S/HT8#S系	VC48	VC45 注1(20)		
	5ドア		H16.11 ~	ZC#1S/ZD#1S系	VC50 注2(30)	VC45 注1(40)		
セルボ	5ドア		H18.11 ~	HG21S系	VC50	VC35 注1(30)		
ソリオ	ワゴン		H17.08 ~	MA34S	VC50	VC43 注2(30)		
パレット	ワゴン		H20.01 ~	MK21S系	VC53	VC40 注1(50)		
ランディ	ワゴン		H19.01 ~	C25系	VC65	VC30		
ワゴンR	ワゴン		H5.09 ~ H10.10	CT/ CV系	VC45	VC40 注1(50)		
			H10.10 ~ H15.09	MC系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
			H15.09 ~ H20.09	MH21S/MH22S系	VC48 注1(40)	VC40 注1(50)		
			H20.09 ~	MH23S系	-	-	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。	
ワゴンRソリオ	ワゴン		H12.12 ~ H17.08	MA34S/MA64S	VC50	VC43 注2(30)		
ワゴンRプラス	ワゴン		H11.05 ~ H12.12	MA63S	VC50	VC43 注2(30)		

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。