

MAZDA

マツダ

| 車名 | 型式 | 年式 | 品番 | 適合 | 備考 | 注意 | 交換方法 |
|---------|-----------------|--------------|------|------------|----------|----|----------|
| アテンザ | GGEP・ES・3P・3S | 02.05~ | P403 | 全車標準 | | | マツダ 19-2 |
| アテンザワゴン | GYBW・3W | 02.05~ | P403 | 全車標準 | | | マツダ 19-2 |
| RX-8 | SE3P | 03.05~ | P103 | 全車標準 | | | マツダ 19-4 |
| AZワゴン | MD11・12・21・22 | 98.10~ 03.09 | P901 | 全車標準 | | | スズキ 21-1 |
| AZワゴン | MJ21S | 03.10~ | P907 | 全車標準 | | | スズキ 21-2 |
| AZオフロード | JM23W | 98.10~ | P901 | 全車標準 | | | スズキ 21-1 |
| MPV | LV8V・EV | 99.06~ 00.07 | P103 | 全車標準 | | | マツダ 19-1 |
| MPV | LV8V・EV | 00.08~ 02.04 | P103 | 全車標準 | | 注1 | マツダ 19-1 |
| MPV | LV8V・FW | 02.04~ 06.02 | P103 | 全車標準 | | 注1 | マツダ 19-1 |
| キャロル | HB12・22・23 | 98.10~ 04.10 | P901 | 全車標準 | | | スズキ 21-1 |
| キャロル | HB24S | 04.10~ | P907 | 全車標準 | | | スズキ 21-2 |
| スクラム | DG52・62・63,DH52 | 99.01~ 05.09 | P901 | 全車装着可能 | | | スズキ 21-1 |
| スクラムワゴン | DG62W | 01.09~ 05.09 | P901 | 全車装着可能 | | | スズキ 21-1 |
| スピアーノ | HF21S | 02.02~ | P901 | 全車標準 | | | スズキ 21-1 |
| デミオ | DY3V・5V・3R・5R | 02.08~ | P403 | 全車標準 | | | マツダ 19-3 |
| ファミリアバン | BY11係 | 99.06~ | P202 | OP(全車装着可能) | (日産AD同型) | | 日産 12-1 |
| ベリーサ | DC3V・5R | 04.07~ | P403 | 全車標準 | | | マツダ 19-3 |
| ラピュタ | HP11・21 | 99.03~ 06.04 | P901 | 全車標準 | | | スズキ 21-1 |

注1: 純正品のフィルターが、1/2サイズ2枚の場合があります P103は 枚ものですが、問題なく装着できます。

(スポンジが手前・奥になる向きで装着してください。)