

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考		
トヨタ・レクサス	ライトエース	バン	H8. 10 ~ H20. 01	R4#V/R5#V系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H20. 01 ~	S402M系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	ライトエースノア	4ドアワゴン	H8. 10 ~ H13. 11	R4#G/R5#G系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	ラウム	5ドア	H9. 05 ~ H15. 05	EXZ1#系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H15. 05 ~	NCZ2#系	VC55	VC45			
	ラクティス	ワゴン	H17. 10 ~	CP10#系	VC60	VC35			
	ラッシュ	5ドアワゴン	H18. 01 ~	J200E/J210E系	VC53	VC45			
	ランドクルーザー	90プラド	H8. 05 ~ H14. 10	J9#W系	VC48	VC43 注2(50)			
		120プラド	H14. 10 ~	J12#W系	VC55	VC50 注3			
	レジアスエース	バン	H11. 07 ~ H17. 01	H1# #V/H1# #K系	VC48	VC48 注1(40)			
		標準幅ボディ	H16. 08 ~	H2# #V系	VC50	VC50			
	レジアスバン	バン	H11. 08 ~ H14. 05	CH4#V系	VC65	VC45 注1(30)			
レジアスワゴン	ワゴン	H11. 08 ~ H14. 05	CH4#W系	VC65	VC45 注1(30)				
レクサスGS	4ドアセダン	H17. 08 ~	S19#系	VC60	VC48				
日産	AD	バン/エキスパート	H19. 01 ~	Y12系	VC55	VC40			
	ADバン	バン	H11. 06 ~	Y11系	VC55	VC38 注2(20)			
	アベニール	カーゴ・バン	H2. 05 ~ H11. 06	W10系	VC53	VC45 注1(40)			
		ワゴン	H10. 08 ~ H17. 10	W11系	VC53	VC48 注1(50)			
		ワゴン(サリユー)	H7. 08 ~ H10. 08	W10系	VC53	VC45 注1(40)			
	ウィングロード	ワゴン	H11. 05 ~ H17. 11	Y11系	VC55	VC38 注2(20)			
			H17. 11 ~	Y12系	VC55	VC40			
	エキスパート	バン	H11. 06 ~ H19. 01	W11系	VC53	VC48 注1(50)			
	エクストレイル	5ドア	H12. 11 ~ H19. 08	T30系	VC60	VC38			
	エルグランド	ワゴン	H9. 05 ~ H14. 05	E50系	VC65	VC45			
			H14. 05 ~	E51系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	オッティ	5ドア	H17. 06 ~ H18. 10	H91W系	VC48	VC35 注1(50)			
			H18. 10 ~	H92W系	VC48	VC35 注1(50)			
	キャラバン	コーチ(ワゴン)	S61. 09 ~ H11. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)			
			H13. 11 ~	E25系	VC48	VC48			
		バン	S61. 09 ~ H13. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)			
			H13. 05 ~	E25系	VC48	VC48			
	キューブ	5ドアワゴン	H10. 02 ~ H12. 07	Z10系	VC60 注1(20)	VC40 注1(50)			
			H12. 07 ~ H14. 10	Z10系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			H14. 10 ~ H20. 11	Z11系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
	キューブキュービック	5ドアワゴン	H15. 09 ~ H20. 11	GZ11/GNZ11系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。		
			グロリア	4ドアセダン	S62. 06 ~ H11. 08	Y31系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
				4ドアハードトップ	H7. 06 ~ H11. 06	Y33系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
				H11. 06 ~ H16. 10	Y34系	VC53	VC45 注2(50)		
		バン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。		
		ワゴン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。		
	サニー	4ドアセダン	H10. 10 ~ H16. 10	B15系	VC55	VC40 注1(30)			
シーマ	4ドア	H8. 06 ~ H13. 01	Y33系	VC55	VC50 注1(50)				
		H13. 01 ~	F50系	VC65	VC45 注1(10)				
シルビア	2ドアクーペ	H11. 01 ~ H14. 08	S15系	VC53	VC48 注1(30)				
スカイライン	2ドア/4ドア	H5. 08 ~ H10. 05	R33系	VC53	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。			
		H10. 05 ~ H13. 06	R34系	VC53	VC50 注2(40)				
	2ドアGT-R	H7. 01 ~ H11. 01	R33系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。			
		H11. 01 ~ H14. 08	R34系	VC53	VC50 注2(40)				
	2ドアクーペ	H15. 01 ~ H19. 10	V35系	VC55 注3	VC43 注1(40)				
4ドアセダン	H13. 06 ~ H18. 11	V35系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。				
		H18. 11 ~	V36系	VC60	VC43 注1(10)				

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。

西暦	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
和暦	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20

メーカー	車名	タイプ	年式	型式	運転席	助手席	備考
ニッサン	ステージア	ワゴン	H13. 10 ~ H19. 06	M35系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
	セドリック	4ドアセダン	S62. 06 ~	Y31系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。
		4ドアハードトップ	H7. 06 ~ H11. 06	Y33系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。
			H11. 06 ~ H16. 10	Y34系	VC53	VC45 注2(50)	
		バン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。
		ワゴン	S58. 06 ~ H11. 06	Y30系	—	—	ボンネットと干渉するため取り付けできません。
	セレナ	ワゴン	H3. 06 ~ H11. 06	C23系	—	—	助手席側先端部が大きく浮き上がるため取り付けできません。
			H11. 06 ~ H17. 05	C24系	VC65	VC35	
			H17. 05 ~	C25系	VC65	VC30	
	ティアナ	4ドアセダン	H15. 02 ~ H20. 06	J31系	VC60	VC48 注1(30)	
			H20. 06 ~	J32系	VC65	VC40 注2(40)	Aピラー干渉回避のためサイズダウン
	ティーダ	5ドア	H16. 09 ~	C11系	VC55	VC40	
	ティーダラティオ	4ドアセダン	H16. 10 ~	C11系	VC55	VC40	
	ノート	5ドア	H17. 01 ~	E11系	VC60	VC35	
	パサラ	5ドアワゴン	H11. 11 ~ H15. 07	U30系	VC65	VC53 注1(30)	
	ピノ	5ドア	H19. 01 ~	HC24S系	VC45	VC40 注1(50)	
	フーガ	4ドアセダン	H16. 10 ~	Y50系	VC60	VC48	
	フェアレディZ	2ドア	H14. 07 ~ H20. 12	Z33系	VC50	VC43 注2(50)	
	プリメーラ	4ドアセダン	H7. 09 ~ H13. 01	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
			H13. 01 ~ H17. 12	P12系	VC65	VC48	
		5ドア	H9. 02 ~ H13. 01	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
		ワゴン	H9. 09 ~ H13. 01	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
			H13. 01 ~ H17. 12	P12系	VC65	VC48	
	プリメーラカミノ	4ドア	H7. 09 ~ H11. 03	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
		5ドア	H9. 02 ~ H11. 03	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
		ワゴン	H9. 09 ~ H11. 03	P11系	VC53	VC45 注2(50)	
	ブルーバードシルフィ	4ドア	H12. 08 ~ H17. 12	G10系	VC55	VC40 注1(30)	
			H17. 12 ~	G11系	VC55	VC43 注1(30)	
	プレーリーリパティ	5ドアワゴン	H10. 11 ~ H13. 05	M12系	VC70	VC35 注2(40)	Aピラー干渉回避のためサイズダウン
	プレサージュ	5ドアワゴン	H10. 06 ~ H15. 07	U30系	VC65	VC53 注1(30)	
			H15. 07 ~	U31系	VC70	VC40 注1(30)	
	プレジデント	4ドアセダン	H15. 10 ~	PGF50系	VC65	VC45 注1(10)	
	ホーミー	コーチ(ワゴン)	S61. 09 ~ H11. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)	
バン		S61. 09 ~ H11. 05	E24系	VC48	VC48 注1(40)		
マーチ	3ドア/5ドア	H4. 01 ~ H14. 03	K11系	VC53	VC43 注2(40)		
		H14. 03 ~	K12系	VC55	VC40 注1(60)		
	BOX(ワゴン)	H11. 11 ~ H14. 03	K11系	VC53	VC43 注2(40)		
ムジカー1000	3ドア	H13. 05 ~ H14. 03	K11系	VC53	VC43 注2(40)		
ムラーノ	5ドア	H16. 09 ~ H20. 09	Z50系	VC60 注3	VC43 注2(50)		
モコ	5ドア	H14. 04 ~ H18. 02	MG21S系	VC53	VC30 注2(50)		
		H18. 02 ~	MG22S系	VC50	VC35 注1(50)		
ラフェスタ	ワゴン	H16. 12 ~	B30系	VC65	VC30 注1(30)		
リパティ	5ドアワゴン	H13. 05 ~ H16. 12	M12系	VC70	VC35 注2(40)	Aピラー干渉回避のためサイズダウン	
ローレル	4ドアハードトップ	H9. 06 ~ H14. 07	C35系	VC53	VC48 注1(40)		

注1(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端又は後端部が浮き上がってしまう場合があります。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注2(10,20,30,40,50,60) 停止位置にてワイパー先端または後端部の浮き上がりが長い場合、1サイズ短いサイズとなっております。
カッコ()内の数字は浮き上がる長さ(mm)の目安です。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注3 隣のワイパーやピラーとの干渉を防ぐため、1サイズ短くしております。

注4 純正サイズ同等の設定が弊社製品にはないため、1サイズ上または1サイズ下のサイズにて対応しております。
走行上の視界の確保には問題はありません。

注5 純正撥水ガラス装着車両の場合、ブレードがビビることがあります。